

Calibration Line



Tryckmätare precisionsutförande
Typ 3030 = Kl. 0,6% med husdim 160 mm
Typ 342.11 = Kl. 0,1% med husdim 250 mm



Serviceinstrument tryck
CPH 6200 standard
Handinstrument med display
Uttag för en tryckgivare
Utgång RS232 eller USB
Tryckgivare CPT 6200
Tryckområde till max 0-1000 bar



Serviceinstrument tryck
CPH 6200-S2 dubbel
Handinstrument med display
Uttag för två tryckgivare
Utgång RS232 eller USB
Tryckgivare CPT 6200
Tryckområde till max 0-1000 bar



Serviceinstrument tryck
CPH 6400 precision
Handinstrument med display
Uttag för en tryckgivare
Utgång USB
Tryckgivare CPT 6400
Tryckområde till max 0-1000 bar



Processkalibrator för tryck
CPH 6000 precision med
integrerad tryckgivare CPT 6000
med mätnoggrannhet kl. 0,0025%



Pneumatisk Handpump CPP30
Tryckområde -950 mbar till 35 bar



Tryckgivare med USB-adapter
Tryckgivare CPT 2500 med
USB-adapter och programvara
för direktkoppling till dator via
standard USB-port.
Tryckområde till max 0-1000 bar

Calibration Line



Kalibreringsinstrument för tryck
Handinstrument CPH 6200, tryckgivare CPT 6200 och handpump CPP 30. Komplett med väska och inredning.



Temperaturkalibrator
Portabel temperaturkalibrator för kontroll och kalibrering av mekaniska och elektroniska temperaturmätare.



Processkalibrator för tryck
CPC 8000 för extremt noggrann mätning och kontroll av tryck.



EasyCal
Programvara kalibrering för tryckgivare med RS-232 eller instrument CPH 6200, CPH 6400, CPPH 6000 och CPC 8000 med RS-232 utgång.



Kalibreringspump
Komperationspump med olja
Tryckområde upp till 1000 bar



Kalibreringsvåg
Precisionsvågmed vikter.
Tryckområde 0-100 bar
eller 0-4000 bar



Kalibreringspump
Handspindelpump med olja
Tryckområde 0-1000 bar