

Tryckmätarsats

material syrafast stål

rak modell

Datablad **09.12.03**

utg.20.01

Tryckmätarsatsen används vid mätning av tryck på ånga eller heta vätskor där tryckmätaren måste skyddas mot högre temperatur än 50°C

Material syrafast stål

Rak modell G3/8" eller G1/2"

Tryckmätare

Tryckmätare typ 2840, husdim 100 mm
medieberörda delar av syrafast stål
Se datablad 02.08.02

Avstängningsventil med kontrollfläns

Avstängningsventil med kontrollfläns typ 441 SK
Material syrafast stål
Se datablad 09.01.02

Vattensäcksrör

Vattensäcksrör i rakt utförande typ 8140
Material syrafast stål
Se datablad 09.03.01

Avstängningsventil

Avstängningsventil typ 441 S
Material syrafast stål
Se datablad 09.01.01

Anslutningsstycke

Anslutningsstycke typ 8110
Material syrafast stål
Se datablad 09.07.01

Svetsstuts

Svetsstuts typ 8160
Material syrafast stål
Se datablad 09.03.04

Planpackning (5 st)

Planpackning typ 8081 G3/8" eller 8082 G1/2"
Material koppar
Se datablad 09.08.01



Rak modell - anslutning G3/8"

Tryck	Anslutning	Best.nr
0-2,5 bar	G3/8"	96352428
0-4 bar	G3/8"	96352421
0-6 bar	G3/8"	96352410
0-10 bar	G3/8"	96352411
0-16 bar	G3/8"	96352412
0-25 bar	G3/8"	96352422
0-40 bar	G3/8"	96352437
0-60 bar	G3/8"	96352433
-1/+5 bar	G3/8"	96352423

Rak modell - anslutning G1/2"

Tryck	Anslutning	Best.nr
0-6 bar	G1/2"	96352462
0-10 bar	G1/2"	96352467
0-16 bar	G1/2"	96352466
0-25 bar	G1/2"	96352454
0-40 bar	G1/2"	96352438
0-60 bar	G1/2"	96352463

Tryckmätarsats

material syrafast stål

rak modell

Datablad 09.12.03

