

Tryckmätare

Sprängtryck

tryckmätare med mätsystem av syrafast stål

Datablad **15.02.10**

utg.18.01



Tryckområde och sprängtryck vid medietemperatur +25°C

Tryckmätare med syrafast mätsystem
serie 131.11 dim 40, 50 och 63 mm
serie 2840 och 2940 dim 63, 100 och 160 mm
serie 2850 och 2950 dim 63, 100 och 160 mm

	dim 40, 50 och 63 mm	dim 100 och 160 mm
Tryckområde	Sprängtryck	Sprängtryck
0,6 bar	-	-
1 bar	45 bar	50 bar
1,6 bar	60 bar	65 bar
2,5 bar	75 bar	80 bar
4 bar	85 bar	95 bar
6 bar	95 bar	120 bar
10 bar	100 bar	130 bar
16 bar	120 bar	150 bar
25 bar	155 bar	175 bar
40 bar	165 bar	180 bar
60 bar	180 bar	200 bar
100 bar	600 bar	700 bar
160 bar	700 bar	900 bar
250 bar	800 bar	1200 bar
400 bar	1000 bar	1200 bar
600 bar	1200 bar	1600 bar
1000 bar	-	2600 bar
1600 bar	-	2600 bar