



Kalibrering temperatur



Kalibrering temperatur



CTH6200

Portabelt serviceinstrument för temperatur med digitalt handinstrument och tempgivare för luft, vätska eller instick.
Två displayer -1999 till +1999
Max/min minne samt Hold-funktion
Datalogger manuell eller cyklisk
Seriellt gränssnitt RS232
Batteridrift, komplett med väska
Givare för luft, vätska, instick eller yta



CTH6300

Portabelt serviceinstrument för temperatur med digitalt handinstrument och tempgivare för luft, vätska eller instick.
Precisionsutförande 0,1 K
En- eller två portar för tempgivare
Seriellt gränssnitt RS232
Batteridrift, komplett med väska
Givare för luft, vätska, instick eller yta
Tempområde -200+1500 C
Även med DKD-certifikat



CEP1000

Precision Loop Kalibrator för kontroll av signal 4-20 mA
KI 0,015% av avläst område
Insignal ström 0,000-24,000 mA
Insignal spänning 0,000-28,000 VDC
Utsignal 0,000-24,000 mA eller -25,00%+125,00%
Matning 24 VDC
5 1/2-ställig display

Kalibrering temperatur

Temperaturkalibrator standard

Portabel temperaturkalibrator för kontroll och kalibrering av mekaniska och elektroniska temperaturmätare. Referens kalibrerad Pt-100 givare. Provningschakt med insatshylsa och borring. LED-display.



CTD9100-165

Mätområde +30+165 C.
Provningschakt dim 28x150 mm.
Insatshylsa med borring 6,5 mm.



CTD9100-450

Mätområde +40+450 C.
Provningschakt dim 60x150 mm.
Insatshylsa med 9 borrhål.



CTD9100-375

Mätområde +20+375 C.
Provningschakt dim 13x100 mm.
Insatshylsa med borring 6,2 mm.

Kalibrering temperatur

Temperaturkalibrator precision

Portabel temperaturkalibrator för kontroll och kalibrering av mekaniska och elektroniska temperaturmätare. Referens kalibrerad Pt-100 givare. Provningschakt med insatshylsa och borrhning. LED-display.



CTD9300-165

Mätområde +30+165 C.
Provningschakt dim 28 x djup 150 mm.
Insatshylsa med borrhning 6,5 mm.

CTD9300-650

Mätområde +40+650 C.
Provningschakt dim 28 x djup 150 mm.
Insatshylsa med borrhning 6,5 mm.



CTD9100-1100

Mätområde +200+1100 C.
Provningschakt dim 44 mm.
Insatshylsa med 4 borrhål.



CTD9100-150

Mätområde -20+150 C.
Provningschakt dim 60 x djup 170 mm.
Insatshylsa med sju borrhål.