

# Tryckmätare

med elektrisk kontakt

kontaktfunktion typ 821

Datablad **15.40.01**

utg.18.01





## Magnetspringkontakt typ 821




Magnetspringkontakt med magneter. Matarspänning max 250 VAC.

Bryteffekt max 30W, 50 VA, brytström max 1,0 A. Vid vätskedämpat utförande typ 2950 bryteffekt max 20W, 20 VA

Kontaktmaterial silver-nickel legering, hysteresis 2-4% av skalans ändvärde.

En, två eller tre kontakter inställbara genom glaset. Kan ställas valfritt över hela mätområdet.

Dubbelkontakt			
821.11	821.12	821.21	821.22
			
<b>2 x max</b>	<b>min - max</b>	<b>max - min</b>	<b>2 x min</b>
sluter strömkrets vid stigande tryck	bryter strömkrets vid stigande och fallande tryck	sluter strömkrets vid stigande och fallande tryck	sluter strömkrets vid fallande tryck

Enkelkontakt		Trippelkontakt
821.1	821.2	821.212
		
<b>1 x max</b>	<b>1 x min</b>	<b>2 x max - 1 x min</b>
sluter strömkrets vid stigande tryck	sluter strömkrets vid fallande tryck	sluter strömkrets vid stigande och fallande tryck samt bryter vid stigande tryck